

平成 30 年 2 月

お客様各位

重要なお知らせ

サクラ精機株式会社
代表取締役社長
東 竜一郎

謹啓 貴下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素よりご愛顧頂き誠にありがとうございます。

さて、弊社製高圧蒸気滅菌装置におきまして、配管構成部品の一部に溶接強度が確保されていない部品があることが判明しました。

現在までに健康被害の発生はございませんが、対象装置に対し自主回収（改修）として強度を高めた対策品への交換作業を行うことといたしました。

対象機種はV Sシリーズ・AIVシリーズ・FDVシリーズ・A Sシリーズでございます。

改修作業につきまして、準備が整い次第改めてご連絡申し上げます。改修作業は、お客様のご施設へお伺いし、装置設置場所にて作業を行う予定でございます。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、作業へのご協力の程よろしくお願い申し上げます。

なお、改修作業開始までに順次装置の確認作業を行わせていただきますので、重ねてご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせ等がございましたら、最寄りの弊社営業所までお問い合わせ下さいます様、お願い申し上げます。

謹白